

高保真拾音器

使用说明书




V1.0.1

概述

本文主要介绍了拾音器的外接线缆、后面板说明、功能、常见问题等。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

符号	说明
 警告	表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

下面是关于产品的正确使用方法，为预防危险、防止财产受到损失等情况的发生，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。



注意

- 请勿将设备放置在空调附近。
- 请勿将设备安装在潮湿、有灰尘或煤烟的场所。
- 请将设备安装在稳定场所，注意防止本产品坠落。
- 请勿将液体滴到或溅到设备上，并确保设备旁边没有放置装满液体的物品，防止液体流入设备。
- 仅在额定输入输出范围内使用设备。
- 请勿随意拆卸设备。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。



警告

产品必须使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。

特别声明

- 产品请以实物为准，说明书仅供参考。
- 说明书将根据产品的变化定期更新，更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。产品部分功能在更新前后可能存在细微差异。
- 由于真实环境不稳定等原因，部分数据的实际值可能与说明书中提供的值存在偏差，如有任何疑问或争议，请以公司最终解释为准。
- 在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

前言	I
重要安全须知	II
1 产品介绍	1
2 设备结构	2
2.1 设备外接线缆	2
2.2 后面板说明	3
2.3 级联功能	3
3 常见问题处理	5
产品保修卡	6

1 产品介绍

高保真拾音器是公司自行研发生产的音频前端采集设备，采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强。广泛应用于法院、检察院、监狱、教育、车辆、部队、银行等。

2.1 设备外接线缆

图2-1 外接线缆示意图（1）




表2-1 外接线缆功能介绍（1）

CN1	功能	颜色
1	电源	红
2	地	黑
3	级联	黄
4	音频	白

图2-2 外接线缆示意图（2）




表2-2 外接线缆功能介绍（2）

CN1	CN2	CN3	功能	颜色
1	-	1	电源	红
2	G	G	地	黑
3	-	-	-	-
4	1	-	音频	白

2.2 后面板说明

图2-3 后面板说明 (1)





图2-4 后面板说明 (2)




2.3 级联功能

 说明

部分支持, 请以实际为准。

以 2 个拾音器级联为例, 如下图所示。

图2-5 级联



级联 (选配, 不级联时接地)

3

常见问题处理

表3-1 常见问题处理

问题描述	可能原因	解决办法
拾音器无声	电源接线不正确	查看电源输出及电源正负极接线
无声或只有滋滋声	音频地线没有连接	检查音频地线连接到拾音器公共地
拾音器噪声特别大	接口未匹配	查看音频接口，进行接口匹配
音频音量太小	后面板的音量调节旋钮在最小端	调节音量调节旋钮将音量变大
电源滋滋声	使用电源较差	更换优质的直流线性稳压电源
有啸叫声	直接本地喇叭扩音	使用监听耳机或者录制后听效果
有回声	喇叭在同一个房间	将喇叭和拾音器放不同环境
发现有声讯台信号	音频走线太长	更换音频走线或者走线路径

感谢您购买本产品，此卡为您的免费保修凭证

终身质保
免费保修期：壹年

保修说明：

保修卡适用您购买的本公司序列产品。

- 1、 凡保修期内，由于本产品自身引起的故障，请与本公司售后服务联系。
- 2、 购机后请及时邮寄，传真已填好的保修卡，您可享受免费的维修和更换，否则恕不办理。
- 3、 保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
- 4、 以下情况，属于有偿保修范围。
 - 人为原因造成的设备故障
 - 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
 - 因不可抗力造成的产品损坏
 - 无产品序号、保修卡，或产品序号及标贴模糊不清、破损、无法辨识
 - 已过保修期

产品名称：_____ 购买日期：_____

产品序号：_____ 用户名称：_____

通讯地址：_____ 联系人：_____

电 话：_____ 邮 编：_____

经 销 商：_____ 传 真：_____

电 话：_____ 联 系 人：_____